

 Sua conexão com o futuro.		RELATÓRIO DE ATENDIMENTO TÉCNICO – R.A.T		Nº CHAMADO PRODESP INC000009369334 Nº CHAMADO CONTRATADA G4F5248							
CLIENTE DPM - MONTE MOR				TELEFONE/RAMAL							
ENDEREÇO AV. BRASIL, 104			BAIRRO		CIDADE AMERICANA						
ANDAR/SALA		SOLICITANTE CHRISTYAN CRYOFF DOS SANTOS									
MOTIVO DO CHAMADO / VISITA Favor verificar micro sem acesso à red											
DADOS DO EQUIPAMENTO											
FORNECEDOR		TIPO	MODELO		SÉRIE	BP					
Nº LACRE ATUAL:			VIOLADO ? ☐ Sim ☒ Não		Nº NOVO LACRE:						
DEFEITO CONSTATADO: Usuário não encontrado											
SOLUÇÃO / OBSERVAÇÃO: No local junto com a Sra Raquel, Menciona que o Cristian é alocado da unidade de Monte Mor, desconhecem o chamado. Informei o patrimônio e na busca o mesmo está alocado na delegacia de monte mor											
ATENDIMENTO											
DATA INICIAL:		27/05/2026	HORA INICIAL:		15:23	DATA FINAL:		27/05/2026	HORA FINAL:		16:19
ATENÇÃO CLIENTE: Conferir as datas e horários descritos acima antes do aceite.											
CLIENTE / USUÁRIO			TÉCNICO (CONTRATADO)				SUPERVISOR (CONTRATADO)				
NOME LEGÍVEL Raquel			NOME LEGÍVEL WILIAN FONSECA				NOME LEGÍVEL Edinaldo Vital				
RG: Mg 06898516			RG: 43269447-X				RG: 1986306-SSP/DF				
27 / 05 / 2026 Data:  Usuário			27 / 05 / 2026 Data:  Técnico				27 / 05 / 2026 Data:  Supervisor				