


 Sua conexão com o futuro.		RELATÓRIO DE ATENDIMENTO TÉCNICO – R.A.T		Nº CHAMADO PRODESP INC000009373665 Nº CHAMADO CONTRATADA G4F5315			
CLIENTE POUPATEMPO LOUVEIRA				TELEFONE/RAMAL			
ENDEREÇO R. EURICO DUTRA, 27			BAIRRO		CIDADE LOUVEIRA		
ANDAR/SALA		SOLICITANTE VITORIA MILENA DE ABREU					
MOTIVO DO CHAMADO / VISITA Passar imagem na maquina e configurar. Salvar Q Nova pesquisa @ Modificartudo Pesquisas Meus Relatórios Pesquisa avançada Limpar D roes Mistorico de status Logoul							
DADOS DO EQUIPAMENTO							
FORNECEDOR		TIPO	MODELO		SÉRIE	BP	
					PE09TWLV	PRODESP222816	
Nº LACRE ATUAL:		VIOLADO ? ☐ Sim ☒ Não			Nº NOVO LACRE:		
DEFEITO CONSTATADO: Nenhum							
SOLUÇÃO / OBSERVAÇÃO: Seguindo o manual de atendimento da Prodesp, foi realizada a baixa da imagem. O usuário ficou responsável pelo backup e sua validação. Foram instaladas as impressoras e os softwares padrão. Foram realizados testes, todos OK. Sr Marcelo n2 Prodesp acompanhou							
ATENDIMENTO							
DATA INICIAL: 05/06/2026		HORA INICIAL: 15:40		DATA FINAL: 05/06/2026		HORA FINAL: 17:40	
ATENÇÃO CLIENTE: Conferir as datas e horários descritos acima antes do aceite.							
CLIENTE / USUÁRIO		TÉCNICO (CONTRATADO)		SUPERVISOR (CONTRATADO)			
NOME LEGÍVEL Vitória Milena		NOME LEGÍVEL WILIAN FONSECA		NOME LEGÍVEL Edinaldo Vital			
RG: 1088239204		RG: 43269447-X		RG: 1986306-SSP/DF			
05 / 06 / 2026 Data:  Usuário		05 / 06 / 2026 Data:  Técnico		05 / 06 / 2026 Data:  Supervisor			