

 Sua conexão com o futuro.		RELATÓRIO DE ATENDIMENTO TÉCNICO – R.A.T		Nº CHAMADO PRODESP INC00009323291 Nº CHAMADO CONTRATADA G4F4938											
CLIENTE URT - NOVA ODESSA (CAMPINAS I)				TELEFONE/RAMAL											
ENDEREÇO R. DUQUE DE CAXIAS, 600			BAIRRO		CIDADE NOVA ODESSA										
ANDAR/SALA		SOLICITANTE MARCOS RICARDO SILVA TENREIRO CALIMAN													
MOTIVO DO CHAMADO / VISITA Reconfigurar o micro no domínio (AD). Realizar teste junto ao usuário após execução do procedimento.															
DADOS DO EQUIPAMENTO															
FORNECEDOR		TIPO		MODELO		SÉRIE		BP							
						PE07YS2E		DETRAN113477							
Nº LACRE ATUAL:				VIOLADO ? ☐ Sim ☒ Não		Nº NOVO LACRE:									
DEFEITO CONSTATADO: baixa de imagem															
SOLUÇÃO / OBSERVAÇÃO: no local realizado a baixa de imagem para deixar micro no padrao detransp logo apos testes de operações e todos ok															
ATENDIMENTO															
DATA INICIAL:		11/05/2026		HORA INICIAL:		11:00		DATA FINAL:		11/05/2026		HORA FINAL:		12:00	
ATENÇÃO CLIENTE: Conferir as datas e horários descritos acima antes do aceite.															
CLIENTE / USUÁRIO				TÉCNICO (CONTRATADO)				SUPERVISOR (CONTRATADO)							
NOME LEGÍVEL wagner				NOME LEGÍVEL WILIAN FONSECA				NOME LEGÍVEL Edinaldo Vital							
RG: 6522036-5				RG: 43269447-X				RG: 1986306-SSP/DF							
11 / 05 / 2026 Data:  Usuário				11 / 05 / 2026 Data:  Técnico				11 / 05 / 2026 Data:  Supervisor							