



Sua conexão com o futuro.

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO TÉCNICO – R.A.T

Nº CHAMADO PRODESP

INC00009323289

Nº CHAMADO CONTRATADA

G4F4943



CLIENTE

URT - NOVA ODESSA (CAMPINAS I)

TELEFONE/RAMAL

ENDEREÇO

R. DUQUE DE CAXIAS, 600

BAIRRO

CIDADE

NOVA ODESSA

ANDAR/SALA

SOLICITANTE

MARCOS RICARDO SILVA TENREIRO CALIMAN

MOTIVO DO CHAMADO / VISITA

Reconfigurar o micro no domínio (AD). Realizar teste junto ao usuário após execução do procedimento.

DADOS DO EQUIPAMENTO

FORNECEDOR

TIPO

MODELO

SÉRIE

BP

PE07Z59Q

DETRAN113144

VIOLADO ?

Nº LACRE ATUAL:

☐

Sim

☒

Não

Nº NOVO LACRE:

DEFEITO CONSTATADO:

baixa de imagem

SOLUÇÃO / OBSERVAÇÃO:

no local realizado a baixa de imagem para deixar micro no padrao detransp logo apos testes de operações e todos ok

ATENDIMENTO

DATA INICIAL:

11/05/2026

HORA INICIAL:

13:00

DATA FINAL:

11/05/2026

HORA FINAL:

14:00

ATENÇÃO CLIENTE: Conferir as datas e horários descritos acima antes do aceite.

CLIENTE / USUÁRIO

TÉCNICO (CONTRATADO)

SUPERVISOR (CONTRATADO)

NOME LEGÍVEL

wagner

NOME LEGÍVEL

WILIAN FONSECA

NOME LEGÍVEL

Edinaldo Vital

RG:

6522036-5

RG:

43269447-X

RG: 1986306-SSP/DF

11 / 05 / 2026

Data:

Usuário

11 / 05 / 2026

Data:

Técnico

11 / 05 / 2026

Data:

Supervisor